

KF
(komunikacija)

šulinys
(irėginio pavedinimas)

Nr. 98^a

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Savonorių pr.
(gatvė)

4851
(planšetų nomenklatura)



S

Šulinio pjūvis

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		129.77	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų? Pastabos
Sienos	g./b.				
Dugnas	bet.	1500	3.60	126.17	
Varnzdžiai	1	KPR.	200	Viršus Apačia 3.80	125.97
	2	KPR.	200	Viršus Apačia 3.80	125.97
	3	PVC	200	Viršus Apačia 3.80	125.97
	4	PVC	160	Viršus Apačia 1.40	128.32
	4 ^a	PVC	160	Viršus Apačia 3.67	126.10
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
					Objektas:
					Sudarė B. Karvelis (v. pavarde) (parašas)
					Patikrino J. Šalkauskas (v. pavarde) (parašas)
					2003 08 (irėginio tyrinėjimo data)

J. Šalkausko
personalinė įmonė
8 286 80075