

4852

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

18³

Город

Вильнюс

Улица

Басанавичаус


Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25

по А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
132.23	130.43	130.66		

П Р И В Я З К А

Терит. малой
район. базар.



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы телескоп.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Юодис

Шняковский

Фаруши

