

4852

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

24⁴²

Город

Вильнюс

Улица

Дарюшис



Дело №

1960 г.

Чертеж колодца

М 1:25


по А-А 134.89



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
134.89	131.84	131.83	131.84	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы через

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.	100	чуг.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

1000
Имашовский
Дарюшис