

4852

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

23-43

Город

Вильнюс

Улица


Дарюшис

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25

По А-А 135.21




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
135.21	132.32	132.31	132.31	

П Р И В Я З К А

ул. Дарюшис



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы мп.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.	100	чуг.		

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Юодне

Шнаровекс

Дарюшис