

4852

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

44
22-44

Город

Вильнюс

Улица

Даружинио

Дело №


19 60 г.

Чертеж колодца


М 1:25

По А-А

135.52



132.90




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
135.52	132.91	132.00		

П Р И В Я З К А

ул. Даружинио



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы метал.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Юодис

Шняковский

Даружинио