




<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		Šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>Muitinės</u> (Gatvė)		Nr. (<u>6</u>) <u>86</u> KORTELĖ <u>4852</u> (Planšeto numeravimas)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis 		Horizontalinis 					
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		136,60		
Žemė				0,0	136,60	Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas		bet.	1000	2,54	134,06	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
				Apačia	1,70		134,90
	Nr. 2	polit	200	Viršus			
				Apačia	1,73		134,83
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
			Apačia			Objekto Nr. 01-315959...	
Nr. 5			Viršus				Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
			Apačia				
Nr. 6			Viršus			Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	
			Apačia				
Nr. 7			Viršus			19.95 m. mėn. 22. d.	
			Apačia			(Irenginio tyrinėjimo data)	