

4853

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>87/291</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Тисивальского</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.
--------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------	--------------	-----------------

О т м е т к и					П Р И В Я З К А 	
Крышка	Лотка		Труба			
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №		
142.19	140.04	139.46	140.31			

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
Крышка чугунная				Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.				150	кирп	200	кирп	150	кирп		
Дно кирп. бет.											
Скобы <u>нет</u>				Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
				Объект <u>3656</u>							
Наличие воды				Инв. №		Гл. геодезист		<u>Догис</u>		<u>Догис</u>	
				Наличие газа		Рук. группы					
Год строительства 19				Дата		Черти		<u>Догис</u>		<u>Догис</u>	
				<u>23. X. 62г.</u>		Проверил					