

4854

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 26-32

Город Вильнюс


Улица Мельничная

Дело №

1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50

по А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
141.34	138.84 138.82	138.46	140.34	138.86

П Р И В Я З К А

24/31

9.62



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150 150	кер	200	кер	100	куп	100	кер

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2240

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Ногие
Доме
Чюшкае

