

4854

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 12

Город Вильнюс

Улица Даугмис

Дело №


1959 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
140.93	138.38	138.37		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4 шт

Наличие воды занесен песок

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Серая	150	Серая				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2930

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Модератор И.И.

Ильинский И.И.

Дарюс Р.Р.