

4854

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 13

Город Вильнюс

Улица Даугшис

Дело №


1959 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
141.11	138.90	138.90		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп-бет.

Дно кирп. бет.

Скобы метал. 4 шт

Наличие воды записан неост

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Бетон	150	Бетон				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2430

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил