

VANDENTIEKIS

(Komunikacija)

KAMERA

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 132

KORTELĖ

VILNIUS

(Miestas)

ŠEVENKOS

(Gatvė)


4854

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis




0.00

0.85

2.90

0.00

Horizontalinis



1.17

1.70

2.00

0.81

0.00



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <i>Kopėčio</i> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>bet.</i>	640		141.67	Ar yra vandens?
Žemė	<i>žv.</i>		-	141.67	Ar yra dujų?
Sienos	<i>bet.</i>				Pastabos
Dugnas	<i>bet.</i>	1.70 x 2.00	2.90	138.77	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>Ket.</i>	200	Viršus 2.43 Apačia 139.24	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-820/18.1001
	Nr. 2	<i>Ket.</i>	200	Viršus 2.43 Apačia 139.24	
	Nr. 3	<i>liedr.</i>	150	Viršus 0.40 Apačia 141.27	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė <i>Blaz. Nancho</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>deiv. dekovsk</i> (parašas) (pavardė)
					1978 m. mėn. 11 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)