

№№ кол. 132	Сеть: Канализации 13-5	Улица <i>Минусин</i>	№№ дела	Год 1959	г. Вильнюс				
Чертеж колодца М 1 : 50		О т м е т к и		П Р И В Я З К А					
		Крышка	Лотка	Труб					
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
		а-137.95 б-137.92 138.45 2 137.15		1,2-138.45					
		О П И С А Н И Е							
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б					
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп. бет.		диам.		матер.		диам.		матер.	
Дно кирп. бет.									
Скобы <i>9 шт ф 19</i>		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ							
Наличие воды -		Объект <i>ул. Минусин</i>		Инв. №		Нач. произв. групп.		Рук. спец. бригады	
Наличие газа -		Дата <i>1959</i>		Исполнитель		Чертит		Проверил	
Год строительства 1958		Исполнитель		Чертит		Проверил		Проверил	