




Šul. №№ 191	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Šaymuve (marazun)</i>	Užsakymo №	1962 m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
	Dangtis	Grioveliai		Vamzdis					
		įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №				
	141.69	138.29	138.27			<p>ju. Šaymuve</p> 			
A P R A Š Y M A S									
Šulinio medžiaga ir stovis			V A M Z D Ž I A I						
Dangtis	<i>ryguvas</i>	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Sienos	<i>betonu</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas	<i>betonu</i>	100	<i>ryc.</i>	150	<i>kyo</i>				
Lipynės	<i>mel. f</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius							
Esamo vandens kiekis	-	Objektas: <i>Uch. celexa 18^{to} klapsana</i>							
Esamų dujų kiekis	-	Invent. №	Sk. viršininkas						
Šulinys pastatytas 1960 m.		Data	Sk. vyr. inžinierius						
		24/II-62	Vykde						
			Braiže						
			Tikrino						