

-21-

ITI Nr. 91

<u>Feli. komunal.</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Inžinierinio pavadinimas)		Nr. (<u>17</u>) <u>4</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>R. Aruonijos</u> (Gatvė)		<u>4854</u> (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matavimas duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		KET.	650		130,15	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		BET.				Ar yra dujų?
Dūgnas		BET.	1000	2,83	127,32	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PL.	100	Viršus Apačia	2,83	127,32
	Nr. 2	KER.	150	Viršus Apačia	2,85	127,30
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 91-2-4016

Sudarė Skucys Dovydas (parašas) (pavardė)

Patikrino Kašinskas (parašas) (pavardė)

1978 m. mėn. d.

(Inžinierinio tyrinėjimo data)