

KF
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

KORTELĖ 133

Vilnius
(Miestas)


Vytėnio
(gatvė)

4855
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PUOVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės met.
Dangtis	ket.	650		140.44	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				140.44	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų? —
Dugnas	bet.	1000	3.79	136.65	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	ker	400	Viršus	
				Apačia	
	Nr.2	PE	335	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	n/v		Viršus	
				Apačia	
	Nr.4	ker	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.5	ker	150	Viršus	
				Apačia	
	Nr.5a	PVC	150	Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
fil. "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-42543
Sudarė: *[Signature]* P. Tverkus
(parašas) (pavardė)

Patikrino: *[Signature]* Jasiukevicius
(parašas) (pavardė)

2004 m. 03 mėn. d.
(Įrengimo tyrinėjimo data)