

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 3/234

Город Вильнюс



Номенклатура
планшета

4855

Дело № 1190

19 62 г.


Чертеж колодца
М 1: 50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
140,99	137,79	137,79	Нет	-

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200	керам	200	керам	-	-	-	-
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 6	Объект N 1190							
Наличие воды Нет	Инв. №	Гл. геодезист		Бабкаускас		Леонович		
Наличие газа		Рук. группы		Леоновичус				
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		Бабкаускас		Кривикс		
		Чертил		Бабкаускас				
		Проверил						