

-135-

ITI Nr. 91^a

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 39

KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Vytėnio
(Gatvė)

4855
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ³ (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	640		141.27	Ar yra vandens?	
Žemė		A		-	141.27	Ar yra dujų?	
Sienos		plyt.				Pastabos	
Dugnas		bet.	1.40 x 1.50	2.01	139.26		
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus	1.68	139.59	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-42.02/1.2.1001 Sudarė <u>Volietė</u> <u>Navichas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Antanas</u> <u>Jackauskas</u> (parašas) (pavardė) 197.8 m.....mėn. 11 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 2	ket.	100	Viršus	1.68	139.59	
				Apačia			
	Nr. 3	ket.	100	Viršus	1.68	139.59	
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			