

Колодец № 16-112


Город Вильно

Улица Шевченко

Дело № _____

1960 г.

141.29



139.86
8хег


139.81
выход

140.09
погр.

140.19
погр.

П Р И В Я З К А

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. № 4	подкл. № 3
141.29	139.86	139.81	140.19	140.09



уи. Монтессори

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.								
Скобы <i>Железные 1</i>	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		<i>Юсупов Ю. Г.</i>		<i>Ивановский И. И.</i>		<i>Васильев</i>
		Рук. группы		<i>Заславский В. А.</i>				
Год строительства 19	Дата	Исполнитель						
	<i>29.1.60</i>	Чертил						
		Проверил						