

VANDENTURKIO
(Komunikacija)


šulinio

Nr. () 132^a KORTELĖVILNIUS
(Miestas)SEVCENKOS
(Gatvė)4856
(Planšeto numeracija)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		141.48	(Medžiaga, kiekis)
Gemė			0.00	141.48	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2.00	2.17	139.31	Pastabos
Vandens lygis	Nr. 1	PE	110	Viršus 1.58 Apačia	139.90
	Nr. 2	PE	110	Viršus 1.58 Apačia	139.90
	Nr. 3	PE	50	Viršus 1.58 Apačia	139.90
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-2-13619...
					Sudarė <i>[signature]</i> Misulka (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[signature]</i> Jasucevičius (parašas) (pavardė)
					2007 m. P. S. mėn. ... d.
					(Inžinerinio tyrinėjimo data)