

71

4856

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 14-71

Город Вильнюс

Улица Шевченко

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25
по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 2
141.25		139.38	140.38	139.45

П Р И В Я З К А

Авто ремонтные
мастерские

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. № 2	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		150	керам	100	чугун	200	чугун

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

29.1.60