

<u>F. Kanaliz.</u> (Komunikacija)		šulinio (Inginio pavadinimas)		Nr. () <u>84^a</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>T. Sevčenkos</u> (Gatvė)		<u>76/32-0327 (4856)</u> (Planšto nomenklatura)	
ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		141,57	
Demė			0,00	141,57	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	1,47	140,10	Pastabos <i>pašalinti</i>
Vandens	Nr. 1	PVC	Viršus Apačia 1,43	140,14	Ar yra vandens?
	Nr. 2	PVC	Viršus Apačia 1,47	140,10	Ar yra dujų?
	Nr. 3		Viršus Apačia		Pastabos <i>pašalinti</i>
	Nr. 4		Viršus Apačia		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
	Nr. 5		Viršus Apačia		Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 6		Viršus Apačia		Objekto Nr.
	Nr. 7		Viršus Apačia		Sudarė <i>S. V. Stankov</i> (parašas) (pavardė)

Patikrinė <i>H. Jankovskis</i> (parašas) (pavardė)	2007 m. mėn. 15 d. (Inginio tyrinėjimo data)
---	--