

<u>VANDENTIEKIO</u> (Komunikacija)		kameros (Irenginio pavadinimas)		Nr. () <u>95a</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>SEVCENKOS</u> (Gatvė)		<u>4856</u> (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PIUOVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		141.08	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	141.08	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	200x200	1.60	139.48	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	100	Viršus 1.30 Apačia 139.78	
	Nr. 2	KET	100	Viršus 1.30 Apačia 139.78	
	Nr. 3	KET	100	Viršus 1.30 Apačia 139.78	
	Nr. 4			Viršus Apačia	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 5			Viršus Apačia	Objekto Nr. <u>91-7-2619</u>
	Nr. 6			Viršus Apačia	Sudarė <u>[Signature]</u> <u>MISUKAS</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia	Patikrino <u>[Signature]</u> <u>JASUKEVICIUS</u> (parašas) (pavardė)
					2007 m. 05. mėn. 05. d. (Irenginio tyrinėjimo data)