



232

249-9-7

Форма № 4

№№ кол. 172	Сеть: Канализации	Улица	Статистичинку (1 ^{ый} корпус)		№№ заказа	Год 1960	г. Вильнюс																								
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		Отметки			ПРИВЯЗКА																										
		Крышки	Лотка		Труб																										
			у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №																									
		140.46	138.13	138.12	138.14																										
О П И С А Н И Е																															
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б																											
Крышка чугунная				<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. № 1</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>150</td> <td>кер.</td> <td>150</td> <td>кер.</td> <td>100</td> <td>чуг.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	150	кер.	150	кер.	100	чуг.		
Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №																									
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																								
150	кер.	150	кер.	100	чуг.																										
Стены кирп. бет.																															
Дно кирп. бет.																															
Скобы 4.0				ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																											
Наличие воды нет				Объект																											
Наличие газа				Инв. №																											
Год строительства 1960				Нач. произв. груп.																											
				Рук спец. бригады																											
				Исполнитель																											
				Дата																											
				Чертил																											
				Проверил																											