

-143-

ITI Nr. 91^a

VANDENTIEKIS

KAMERA

Nr. () 241 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VILNIUS

UBOREVIČIAUS

4857

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis




- 0.00
- 0.40

Horizontalinis



- 2.12
- 0.00
- 1.20
- 2.80



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	640		139.91	Ar yra vandens?
Žemė	A		-	139.91	Ar yra dujų?
Sienos	plyt.				Pastabos
Dugnas	bet.	2.80 x 3.00	2.12	137.79	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	200	Viršus 1.75 Apačia	138.16
	Nr. 2	ket.	200	Viršus 1.75 Apačia	138.16
	Nr. 3	ket.	200	Viršus 1.75 Apačia	138.16
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	82		Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-8207/1.8.1001
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					197.8. m. mėn. 11. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)