




249-9-7

Форма № 4

№№ кол. 245	Сеть: Канализации	Улица <i>Даугпилис</i>	№№ заказа	Год 1960	г. Вильнюс				
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		Отметки		П Р И В Я З К А					
		Крышки	Лотка	Труб					
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №			
		140.51	138.18	138.14					
									
		ул. Даугпилис							
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № /		Подкл. №	
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.		100	чугун.	150	керамика				
Скобы 5		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ							
Наличие воды -		Объект <i>2. корпус 16 квартала</i>							
Наличие газа -		Инв. №	Нач. произв. груп.						
Год строительства 1960		Дата	Рук спец. бригады						
			Исполнитель		<i>Д. Д. Д.</i>				<i>Паца</i>
			Чертил						
			Проверил						