




249-г-7 4857

Форма № 4

№№ кол. 246	Сеть: Канализации	Улица <i>Даугпилис</i>	№№ дела	Год 1950	г. Вильнюс				
Чертеж колодца М 1:50		О т м е т к и		П Р И В Я З К А					
		Крышка	Лотка		Труб				
			у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №			
			140.47	137.87	137.86	137.87			
									
		ул. Даугпилис							
		О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		150	керамика	150	керамика	100	чугунная		
Дно кирп. бет.		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ							
Скобы 5		Объект <i>2 корпус 16 квартала</i>							
Наличие воды -		Инв. №	Нач. произв. груп.						
Наличие газа -			Рук. спец. бригады						
Год строительства 1960		Дата	Исполнитель		<i>Др</i>		<i>Гмис</i>		
		<i>2. VIII. 1960</i>	Чертил						
			Проверил						