

-147-

VANDENTIEKIS
(Komunikacija)KAMERA
(Inžiniero pavadinimas)


Nr. () 116 KORTELE

VILNIUS
(Miestas)VYTENIO
(Gatvė)4858
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m)


PRIEŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

- 0.00
- 0.75

- 3.01


Horizontalinis



0.00

0.50

1.20



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	Ket.	640		140.17	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	A		A	140.17	Ar yra vandens?
Sienos	Bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	Bet.	120 x 120	3.01	137.16	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket.	100	Viršus 2.71	137.46
				Apačia	
	Nr. 2	Ket.	100	Viršus 2.71	137.46
				Apačia	
	Nr. 3	Ket.	100	Viršus 2.71	137.46
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3207/1.8.1001
					Sudarė <i>dukt. Narickas</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>dukt. Norkas</i> (parašas) (pavardė)
					197.8 m. mėn. ... d.
					(Inžiniero tyrinėjimo data)