




Šul. №№ 153	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Bumgėnuo 27a</i>	Užsakymo №	19 62 m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys Mt: 25; MI: 50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
		Dangtis	Grioveliai			Vamzdis			
<i>Paspyz I-I</i> 			įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №			
		140.86	137.79	137.76	137.81				
									
						APRAŠYMAS			
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI							
Dangtis	<i>rygumad</i>	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr. 1		Prijungimo Nr.	
Sienos	<i>šero mabe</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas	<i>šero mabe</i>	150	<i>rep</i>	150	<i>rep</i>	100	<i>ry</i>		
Lipynės	<i>šm. 7</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrinejimų skyrius							
Esamo vandens kiekis -		Objektas: <i>uch. chema 18^o klap tava</i>							
Esamų dujų kiekis -		Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius				
Šulinys pastatytas 19 62 m.		Data	Vykdė		Braižė				
		<i>11/11-62</i>	Tikrino						