




-19-

ITI Nr. 91

F. Kana Vizacija Šulinyš Nr. (8) 158 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inžiniero pavadinimas)
Vilnius Vytėnio 4858
 (Miestas) (Gatvė) (Planšetų nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	Ket	640		140,43	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	Gr		0,00	140,43	Ar yra vandens?
Sienos	Bet				Ar yra dujų?
Dugnas	Bet	1000	3,87	135,56	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	355	Viršus Apačia 4,04	136,39
	Nr. 2	PE	355	Viršus Apačia 4,06	136,37
	Nr. 3	g/b	400	Viršus Apačia 4,07	136,36
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>21.2.1093</u>
					Sudarė <u>Plėnys</u> <u>Plėnys</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Plėnys</u> <u>Plėnys</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>77</u> m. <u>11</u> mėn. <u>23</u> d.
					(Inžiniero tyrinėjimo data)