

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 13/195

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 4858

Дело №


19 62 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
<u>140,04</u>	<u>136,31</u>	<u>136,31</u>		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т р у б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	300	Керам	300	Керам	-	-	-	-
Дно кирпич. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 7 жел.	Объект 1115							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Леонавичус		Забиске		
Наличие газа		Рук. группы		Бабкаускас				
Год строительства 19 61	Дата	Исполнитель						
		Чертил						
		Проверил						