

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 14/136


Город Вильнюс

Номенклатура планшета 4858

Дело №

19 62 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
140,61	137,74	137,73	137,76	-

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	Керам	150	Керам	100	Керам		
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 6 жол.	Объект 1115							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Леонавичус				
Наличие газа		Рук. группы		Бабкаускас				
Год строительства 19	Дата	Исполнитель				Шувалов		
		Чертил						
		Проверил						