

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 8/26



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

4853

Дело №


19 62 г.

Чертеж колодца
М 1: 50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
141,20	137,96	137,96	137,96	

П Р И В Я З К А



ул. Вильнюс

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200	Керам	200	Керам				
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 6	Объект 1115							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Баикаускас		Леонович		
		Рук. группы		Леонович		Леонович		
Наличие газа	Дата	Исполнитель		Баикаускас		Леонович		
		Чертил						
Проверил								
Год строительства 19								