

Šul. № 63	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Bumigumo 23</i>	Užsakymo №	19 <i>62</i> m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
			įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №			
		140.98	138.12	138.10	138.16				
		APRAŠYMAS							
		Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI					
Dangtis <i>ryšumas</i>		Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Sienos <i>betonas</i>		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas <i>betonas</i>		150	acdy	150	acdy	100	ry.		
Lipynės <i>juos. 6</i>		Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius							
Esamo vandens kiekis -		Objektas: <i>uch. čiuoka 18± xlapava</i>							
Esamų dujų kiekis -		Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius				
Šulinys pastatytas 19 <i>61</i> m.		Data	Vykdė		Braižė				
		<i>2011-62</i>	Tikrino						