

144

4858

Forma T №—1

|                                  |                |                                                   |                      |            |              |                  |       |                |       |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|------------------|-------|----------------|-------|
| Šul. № 81                        | Kanalizacija   | Rajonas<br>Gatvė <i>Daymune 23a</i>               | Užsakymo №           | 1962 m.    | Vilnius      |                  |       |                |       |
| Šulinio brėžinys<br>MI:25; MI:50 |                | Altitudės                                         |                      | PRIRIŠIMAS |              |                  |       |                |       |
|                                  |                | Dangtis                                           | Grioveliai           |            | Vamzdis      |                  |       |                |       |
|                                  |                |                                                   | iėjimas              | išėjimas   | prijung. № 1 | prijung. №       |       |                |       |
|                                  |                | 140.67                                            | 138.03               | 138.01     | 138.13       |                  |       |                |       |
| APRAŠYMAS                        |                |                                                   |                      |            |              |                  |       |                |       |
| Šulinio medžiaga ir stovis       |                |                                                   | VAMZDŽIAI            |            |              |                  |       |                |       |
| Dangtis                          | <i>apjuvęs</i> | Iėjimas                                           |                      | Išėjimas   |              | Prijungimo Nr. 1 |       | Prijungimo Nr. |       |
| Sienos                           | <i>betonu</i>  | d.                                                | medž.                | d.         | medž.        | d.               | medž. | d.             | medž. |
| Dugnas                           | <i>betonu</i>  | 200                                               | kep                  | 200        | kep          | 150              | kep   |                |       |
| Lipynės                          | <i>bet. 5</i>  | Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius             |                      |            |              |                  |       |                |       |
| Esamo vandens kiekis             | -              | Objektas: <i>Uch. čeruva 18<sup>o</sup> etage</i> |                      |            |              |                  |       |                |       |
| Esamų dujų kiekis                | -              | Invent. №                                         | Sk. viršininkas      |            |              |                  |       |                |       |
| Šulinys pastatytas 1961 m.       |                | Data                                              | Sk. vyr. inžinierius |            |              |                  |       |                |       |
|                                  |                | 31/1-62                                           | Vykdė                |            |              |                  |       |                |       |
|                                  |                |                                                   | Braižė               |            |              |                  |       |                |       |
|                                  |                |                                                   | Tikrino              |            |              |                  |       |                |       |