


F. Kanalizacija Kamera Nr. (16) 26 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Montilos 4859
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	Ket	640		141,41	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	Gr		0,00	141,41	Ar yra vandens?
Sienos	Bet				Ar yra dujų?
Dugnas	Bet	2,30 2,30	2,76	138,65	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	100	Viršus 160 Apačia 139,81
	Nr. 2	pe	200	Viršus 160 Apačia 139,81
	Nr. 3		200	Viršus Apačia
	Nr. 4		100	Viršus Apačia
	Nr. 5			Viršus Apačia
	Nr. 6			Viršus Apačia
	Nr. 7			Viršus Apačia
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-1-3976</u>
					Sudarė <u>P. K.</u> (parašas) <u>K. M.</u> (pavardė)
					Patikrino <u>P. K.</u> (parašas) <u>P. K.</u> (pavardė)
					19785 m. ... 04 ... mėn. 16 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)