

7

F. Kanalizacija

Šulinio

Nr. (2) 51 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Mentvilos

4859

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		140,77	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0,00	140,77	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	10	2,00	138,77	Paatūros
Vamzčiai	Nr. 1	41C	200	Viršus Apačia	2,33 138,44	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	41C	200	Viršus Apačia	2,33 138,44	
	Nr. 3	4C1	100	Viršus Apačia	2,15 138,62	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Objekto Nr. 01-2-3986
						Sudarė <u>Klauskas</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>Jonas Pankratjevas</u> (parašas) (pavardė)
						1925 m. 04 mėn. 16 d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)