

16

ITI Nr. 91^d

F. Karaliziacija

šulinio

Nr. (22) 67

KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Montvilos

4859

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		141,41	Ar yra vandens?	
Žemė				0,00	141,41		
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas		bet.	110	1,63	139,78	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus	1,77	139,64	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia			
	Nr. 2	ket	150	Viršus	1,77	139,64	
				Apačia			
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
Objekto Nr. 91-2-3976.						Sudarė <i>Plum</i> <i>Plum</i> (parašas)(pavardė)	
Patikrino <i>Plum</i> <i>Plum</i> (parašas)(pavardė)							
1975 m. 04. 11 d.							
(Įrenginio tyrinėjimo data)							