

4

NaudotinisNr. () 280 **KORTELE**

(Komunikacija)

(Inžiniero pavadinimas)

VilniusAlgirdo4861


(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)**PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>bet</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>600</u>		<u>141.55</u>	Ar yra vandens?
Žemė		<u>-</u>		<u>0.00</u>	<u>141.55</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet</u>				Paatašos
Dugnas		<u>bet</u>	<u>2.00</u>	<u>2.54</u>	<u>139.01</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>200</u>	Viršus <u>1.93</u>	<u>139.62</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>200</u>	Apačia <u>1.93</u>	<u>139.62</u>	
	Nr. 3	<u>bet</u>	<u>100</u>	Viršus <u>1.91</u>	<u>139.64</u>	Objekto Nr. <u>9-2-2336</u>
	Nr. 4			Apačia		Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		197.7 m. ... 7.11 ... mėn. 20. d.
						(Inžiniero tyrinėjimo data)