

4863

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 153-164

Город Вильнюс

Улица Вильнюс

Дело №


19 60 г.

Чертеж колодца
по А-А М 1:25
118.71

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
118.71	114.93	114.90	115.74	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 8 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кир	300	кир	100	мат		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Начальник	
	Рук. группы	Исполнитель		Исполнитель	Проверил
				Шняковски	Дарулис