

4863

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 147-222

Город Вильнюс

Улица Вильнюс



Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25


По А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
119.57	115.85	115.81	116.14	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 9 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер	300	кер	300	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Юрине
Шнаковский
Дарулис