

4864

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>68/1a</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Шевченко</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 50

О т м е т к и				
Крышка	Л о т к а		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
141.38	дно: 139.35	139.45		

П Р И В Я З К А

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б					
				В х о д		В ы х о д		Подкл. №	
Крышка чугунная				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.						150	кер		
Дно кирп. бет.									
Скобы нет				Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий	
Наличие воды				Объект 3656					
Наличие газа				Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		
Год строительства 19				Дата 23.6.62	Исполнитель		Чертит		
				Проверил					