

4864

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 2-20

Город Вильнюс

Улица Шевченко 8

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25 Разрез по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
141.05	138.29	138.16		

П Р И В Я З К А



ул. Шевченко

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная *деревянная*

Стены кирпич. бет.

Дно жирн. бет.

Скобы *изг. 4*

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

22. VII. 60

Форме 10.10.

Ивановский И.И.

Боевдов В.А.