

4866

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 22 - 101

Город Вильнюс


Улица Тармизан

Дело №

1960 г.


Чертеж колодца
М 1:25

но 2-4



О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
131.02	129.07	129.05	139.77	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.
Крышка чугунная <i>деревн.</i>
Стены кирп. бет.
Дно кирп. бет.
Скобы 2
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б							
В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	шт.	150	шт.	100	шт.		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист				Юрчик Шнакович Равен		
	Рук. группы						
Дата	Исполнитель						
	Чертил						
	Проверил						

