


4866

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>97-162</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Айчюну</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
---	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	-----------------

О т м е т к и				ПРИВЯЗКА РМ 		
Крышка	Лотка		Труба			
	у входа	у выхода	подкл. №			подкл. №
138.87	134.94	134.91				

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б					
Крышка чугунная				Вход		Выход		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.				100	кирп	200	кирп		
Дно кирп. бет.									
Скобы 5 кирп				Институт проектирования городского и сельского строительства					
Наличие воды				Отдел изысканий					
Наличие газа				Объект <u>2280</u>					
Год строительства 19				Инв. №	Гл. геодезист				Юсифе Шняковскит Дарулис
				Дата	Рук. группы				
				Исполнитель					
				Чертил					
				Проверил					

