


4866

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>93-163</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Айчюк</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.


Чертеж колодца
М 1:25
по А-А



138.92

200


135.35
Подк. № 3



134.80 Вх

134.69 Вых

200

О т м е т к и					П Р И В Я З К А
Крышка	Лотка		Т р у б		
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	
138.92	134.80	134.69	135.35		 11.40 13.33 13.54 93

О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б				
				В х о д		В ы х о д		Подкл. №
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200	кп	200	кп	200	кп		
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий			
Скобы 9 шт	Объект 2280							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Подписи Шняковский Дарулис		
Наличие газа		Рук. группы						
	Дата	Исполнитель						
		Чертил						
Год строительства 19		Проверил						