

4867

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 52-123



Город Вильнюс

Улица Монтавиле

Дело № _____

19 60 г.


Чертеж колодца
М 1: 25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
141.09	138.85	138.83		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич бет.

Дно кирпич бет.

Скобы *мет. 2*

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б							
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	керам	300	керам				
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект <i>2280</i>							
Инв. №	Гл. геодезист		<i>Легис 10.10.</i>				
	Рук. группы		<i>Шляхов Олег Ч.И.</i>				
Дата	Исполнитель		<i>Васильев В.А.</i>		<i>Визит</i>		
	Чертил						
Год строительства 19		Проверил					