

4867

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД

Колодец № 85-181


Город Вильнюс

Улица Монтанис


Лето №

19 60 г.

Чертеж колодца
М. 1: 50



Отметки		
Крыши	Дно	Трубы
140.59	138.53	138.75



О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 100$		$d =$	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Дно	Бетон. <i>укрепленное</i>	Подкл.	$d = 100$		$d =$	Старый
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Год строит.	19	Разводящая	$d =$		$d =$	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Налич. газа		Подключ.	$d =$		$d =$	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
		Объект <i>2280</i>				
		Инв. №	Гл. геодезист	<i>Юодис 10.10.</i>		<i>Визир</i>
			Рук. группы	<i>Орландовский И.И.</i>		
		Дата	Исполнитель	<i>Васильев В.В.</i>		
			Чертил			
			Проверил			