

<u>YANDENTIKIS</u>		kameros		Nr. () <u>93</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)			
<u>VILNIUS</u>		<u>3 ALTINIŲ G.</u>		<u>4868</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmens duotį m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		138,13	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	138,13	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1500x	2,57	135,56	4 VAMZD. FULIARAS PVC D 110
Vamzdžiai	Nr. 1	KET 150	Viršus 2,07 Apačia	136,06	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 812-11.829...
	Nr. 2	KET 150	Viršus 2,07 Apačia	136,06	
	Nr. 3	KET 50	Viršus 2,07 Apačia	136,06	
	Nr. 4	PE 50	Viršus 2,07 Apačia	136,06	
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		

Sudarė	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
2004 m. 10. mėn. 20. d.	
(Irenginio tyrinėjimo data)	