

4869

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 41-100-81

Город Вильнюс

Улица Аучюну



Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25

по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №3	подкл. №
136.60	133.42	133.40	133.53	

П Р И В Я З К А

3х3х1

12

11.70

13.25

11.87

(12.00)

(22.20)

15.00

20

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
350	кер	350	кер	150	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Юодне

Шняковски

Фаруте