

4869

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 36-100^м

Город Вильнюс

Улица Антоню



Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25

По Н-Н



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
136.41	133.74	133.72	133.74	

П Р И В Я З К А

2280

17

4 км

20

16.04

6.75

36

11.85

ул. Антоню Б

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 6 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кирп.	200	кирп.	100	кирп.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил